



ING - Diseño
INDUSTRIAL
↓
PRODUCTIVIDAD



DisEÑO.

- 1- Definición del Problema y alcance de la Solución
- 2- Identificar restricciones
- 3- Recopilar Información requerida
- 4- Plantear posibles soluciones
- 5- Eliminar aquellas no viables
- 6- Identificar la o las mejores soluciones
- 7- Establecer especificaciones
- 8- Difundir la Solución óptima